

WEK-564 Perävaunu Limetec VPA 218**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

| | |
|----------------------------|---|
| Valmistenumero | YG9VPA218BF037848 |
| Ajoneuvon tila | Liikennekäytössä |
| Seuraava katsastusaikaväli | 4.11.2020–4.11.2021 |
| 1. omistaja | Oyj Ahola Transport Abp alkaen 10.4.2024 |
| Vetolaitteet | Vetopöytä, Ei verotettu |
| Rajoitukset | Määräaikaikatsastus suorittamatta /hyväksymättä |

Perustiedot

| | |
|---|-------------------------------------|
| Merkki | Limetec |
| Kauppanimi | VPA 218 |
| Ajoneuvoluokka | O4 / Perävaunu |
| Ajoneuvoryhmä | Keskiakseliperävaunu, Dolly |
| Rekisteritunnus | WEK-564 |
| Valmistenumero | YG9VPA218BF037848 |
| Käyttö | Luvanvarainen tavaraliikenne |
| Vakuutus | IF 1.4.2014 Oyj Ahola Transport Abp |
| Käyttöönottopäivä | 19.8.2011 |
| Ensirekisteröinti Suomeen | 19.8.2011 |
| Tyyppi | VPA 218 |
| Todistuksen teknisen osan järjestysnumero | 16 |
| Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero | 4 |
| Valmistaja/maahantuoja | LIMETEC Oy Ab |

Omistajat ja haltijat**Omistaja/omistajat**

| Alkaen | Omistaja/omistajat |
|-----------|-------------------------|
| 10.4.2024 | Oyj Ahola Transport Abp |

Katsastustiedot**Viimeisin määräaikaikatsastus**

Määräaikaikatsastettu (pvm)

| | |
|--|---------------------|
| | 8.10.2021 |
| Katsastuspäätös | hylätty |
| Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus | 4.11.2020 |
| Seuraava katsastusaikaväli | 4.11.2020–4.11.2021 |

Vikatiedot

Määräaikaikatsastus 8.10.2021 (hylätty)

Asiapaperit

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Päätarkastuskohde | Ajoneuvon tunnistus |
| Komponentti | (0.1) Asiapaperit |
| Sijainti | Ei mitään |
| Vika | Jarrulaskelma puutteellinen |
| Vakavuus | Hylätty |

Ohjauslaitteet

| | |
|-------------------|------------------|
| Päätarkastuskohde | Ohjauslaitteet |
| Komponentti | (2.5) Kääntökehä |
| Sijainti | Ei mitään |
| Vika | Välyksellinen |
| Vakavuus | Hylätty |

Katsastushistoria

| Pvm | Katsastuslaji | Katsastuspäätös | Matkamittarilukema |
|-----------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| 8.10.2021 | Määräaikaikatsastus | hylätty | |
| 4.11.2020 | Määräaikaikatsastus | hyväksytty | |
| 8.4.2020 | Määräaikaikatsastus | hyväksytty | |
| 18.3.2019 | Määräaikaikatsastus | hyväksytty | |
| 25.5.2018 | Määräaikaikatsastus | hyväksytty | |
| 24.5.2018 | Määräaikaikatsastus | hylätty | |
| 21.7.2017 | Määräaikaikatsastus | hyväksytty | |
| 4.7.2016 | Määräaikaikatsastus | hyväksytty | |
| 20.7.2015 | Määräaikaikatsastus | hyväksytty | |
| 15.7.2014 | Määräaikaikatsastus | hyväksytty | |
| 30.7.2013 | Määräaikaikatsastus | hyväksytty | |
| 21.8.2012 | Määräaikaikatsastus | hyväksytty | |
| 19.8.2011 | Yksittäishyväksynnän korjaus | hyväksytty | |
| 19.8.2011 | Yksittäishyväksynnän korjaus | hyväksytty | |
| 18.8.2011 | Yksittäishyväksyntä | hyväksytty | |

Koritiedot

Korityyppi

Keskiakseliperävaunu (DC)

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm) 4 850

Leveys (mm) 2 450

Takaylitys (mm) 710

Massatiedot

Omamassa (kg) 1 800

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 18 000

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 18 000

Suurin sallittu vetopöytämassa (kg) 16 200

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 9 000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 9 000

Akselivälit (mm) 2 945

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 9 000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 9 000

Akselivälit (mm) 1 310

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

| Rengaskoko | Vannekoko | Offset | Kuormitustunnus ja nopeusluokka | Rengaslaji |
|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 385/55R22.5 | | | 160 | katsastuksessa merkitty |

Akseli 2

| Rengaskoko | Vannekoko | Offset | Kuormitustunnus ja nopeusluokka | Rengaslaji |
|-------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 385/55R22.5 | | | 160 | katsastuksessa merkitty |

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| | Ei |
| Ohjautuva | Ei |
| Vetävä | Ei |
| Paripyörillä varustettu | Ei |
| Nostettava | Ei |
| Kevennettävä | Ei |
| Jarruttava | Ei |
| Akseliryhmän tyyppi | Teliakselisto (2 -akselinen) |

Akseli 2

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Ohjaava | Ei |
| Ohjautuva | Ei |
| Vetävä | Ei |
| Paripyörillä varustettu | Ei |
| Nostettava | Ei |
| Kevennettävä | Ei |
| Jarruttava | Ei |
| Akseliryhmän tyyppi | Teliakselisto (2 -akselinen) |

Jarrutiedot

Jarrutiedot

| | |
|----------------------------------|---|
| Voimanvälitys- ja tehostamistapa | Paineilmajarrut |
| Jarrujärjestelmän lisätieto | Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS) |

Akseli 1

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Pyöräjarrun tyyppi | Levyjarru |
| Seisontajarru | Ei |
| Jarrusylinterin halkaisija (mm) | 166 |

Akseli 2

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Pyöräjarrun tyyppi | Levyjarru |
| Seisontajarru | Kyllä |
| Jarrusylinterin halkaisija (mm) | 166 |

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Keskiakseliperävaunu

| | |
|--------------------|-------|
| Vetopituus (mm) | 4 965 |
| Oikaisupituus (mm) | 3 600 |

Siltasääntöpituus (mm) 4 255

Kytkenälaite

Vetopöytä

Vain hinattavan laitteen vetoon Ei

D-arvo 152,00

U-arvo 20
